

KLONDIKE LIGHT

Техническая спецификация, включающая экологические характеристики

НАЗВАНИЕ:

KLONDIKE LIGHT

ГРУППА:

краски с эффектом «металлик под старину»

ОБЛАСТЬ

отделка внутренних помещений красками на водной основе.

ПРИМЕНЕНИЯ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

удельный вес: 1010 ± 30 г/л при 20°C
вязкость: = = =
расход: 1 л на 5-6 м² (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)
эстетический эффект: сатиновый
цвета: цвета по каталогу
упаковка: 1 л - 2,5 л
на поверхности: 2 часа при 20°C
при нанесении в 5-6 часов при 20°C
качестве второго слоя:
на глубине: 24 часа при 20°C

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:


ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:

краска на водной основе для внутренних работ, позволяющая создавать современные и изысканные интерьеры. Может наноситься на самые различные основания и позволяет создавать современные интерьеры уникальных цветов и оттенков. На окрашенных поверхностях золотом и серебром мерцают вкрапленные в краску металлические частицы; одновременно создается эффект бархатистых переливов. Полученный результат смело можно назвать идеальным: интерьер, окруженный стенами с металлическим отливом, становится по-настоящему современным. Klondike Light представляет собой высококачественную краску, т.к. она пропускает воздух, является моющей и допускает нанесение поверх себя любой краски на водной основе.

Примечание: KLONDIKE LIGHT должен наноситься в течение 24 часов после окрашивания, чтобы не потерять стабильность

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ХАРАКТЕРИСТИКА	СТАНДАРТ	ЗНАЧЕНИЕ	МАРКИРОВКА
ЭМИССИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ	ISO 16000	ОБЩИЕ ЛЕГУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ <1 мг/м ³ Класс A+	
ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ	-	FREE	
УРОВЕНЬ ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА, X	JIS A 1902-3	X<0,005 мг/м ² ч F****	

ХАРАКТЕРИСТИКА	СТАНДАРТ	ЗНАЧЕНИЕ	МАРКИРОВКА
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ в продукте, готовом к использованию	Директива 2004-42-СЕ	макс. 6,6 г/л (Предельно допустимое значение по стандартам ЕС 200 г/л) Кат. А/1	

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Старые стены. Удалите отслаивающуюся и потрескавшуюся старую краску с поверхности и вымойте ее водой и надлежащими моющими средствами. Затем нанесите на поверхность фиксатор, соответствующий типу основания. После полного высыхания фиксатора нанесите один слой грунтовки Primer 1000 и через 6 часов при 20°C нанесите краску Klondike Light.

Новые стены. Очистите и при необходимости тщательно заштукатурьте обрабатываемую поверхность. После высыхания зачистите наждачной бумагой и затем нанесите один слой фиксатора, соответствующего типу основания. После полного высыхания фиксатора нанесите один слой грунтовки Primer 1000 и через 6 часов при 20°C нанесите краску Klondike Light.

Основания из дерева, стекла, легких сплавов, окрашенной стали. Тщательно обезжирьте основание и обработайте поверхность наждачной бумагой, чтобы сделать ее гладкой и чистой. Нанесите один слой грунтовки, соответствующей типу основания, затем нанесите один слой грунтовки Primer 1000. Через 6 часов при температуре 20°C нанесите Klondike Light.

Новые основания из стали (необработанной). Обезжирьте основание, тщательно удалив возможные слои ржавчины, затем нанесите один слой (или несколько слоев) подходящего антикоррозийного средства. Когда оно высохнет, нанесите один слой грунтовки Primer 1000. Через 6 часов при температуре 20°C нанесите Klondike Light.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА: НАНЕСЕНИЕ:

разведение: продукт готов к использованию

тип: кистью - шпателем

кол-во слоев: 2

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ:

Для получения цвета по каталогу необходимо тщательно смешать Klondike Light с точным количеством красящей пасты COLORI®: 5 мл на 2,5 л краски Klondike Light или 2 мл на 1 л краски Klondike Light. В качестве альтернативы можно выполнить колерование с помощью тинтометрической системы VALCLONE. Для последующего получения золотистого или серебристого оттенка необходимо внести в уже колерованную краску Klondike Light добавку Gold G 100 или добавку Silver G 200 в следующих количествах: 0,250 л на 2,5 л краски Klondike Light или 0,100 л на 1 л краски Klondike Light.

Классический эффект (достигаемый с использованием шпателя): нанесите краску Klondike Light мастерком из нержавеющей стали PV 43 неровными мазками длиной примерно 15-30 см во всех направлениях таким образом, чтобы на поверхности остался неровный тонкий слой краски.

Примерно через 5-6 часов при температуре 20°C нанесите второй слой краски Klondike Light тем же способом, который использовался для нанесения первого слоя. Подождите примерно 1 час при 20°C и обработайте уже окрашенную поверхность тем же мастерком из нержавеющей стали PV 43, но в этот раз уже без краски, выполняя неровные перекрестные мазки длиной примерно 15-20 см во всех направлениях и прижимая его таким образом, чтобы раздавить частицы краски, которые образуют при этом эффект светотени.

Классический эффект (достигаемый с использованием кисти и шпателя): «классический» эффект можно получить также путем следующего цикла нанесения. Обмакните в краску кисть PV 76 так, чтобы взять большое количество материала, и наносите Klondike Light короткими мазками длиной 8-15 см, выполняя движения во всех направлениях, попеременно справа-налево и слева-направо, снизу-вверх и сверху-вниз, таким образом, чтобы на поверхности остался тонкий и достаточно неравномерный слой краски. Примерно через 20 минут при температуре 20°C, разгладьте поверхность мастерком из нержавеющей стали PV 43, но без краски, выполняя мазки во всех направлениях. Примерно через 5-6 часов при температуре 20°C нанесите, также кистью PV 76, второй слой краски Klondike Light тем же способом, который использовался для нанесения первого слоя.

Подождите примерно 1 час при 20°C и обработайте уже окрашенную поверхность мастерком из нержавеющей стали PV 43 без краски, выполняя перекрестные мазки длиной 15-20 см во всех направлениях и прижимая его таким образом, чтобы раздавить частицы краски, которые образуют при этом эффект светотени.

«Эффект нанесения кистью»: обмакните в краску кисть PV 76 так, чтобы взять большое количество материала, и наносите Klondike Light короткими мазками длиной 8-15 см, выполняя движения во всех направлениях, попеременно справа-налево и слева-направо, снизу-вверх и сверху-вниз, таким образом, чтобы на поверхности остался тонкий и достаточно неравномерный слой краски. Примерно через 5-6 часов при температуре 20°C нанесите второй слой краски Klondike Light тем же способом, который использовался для нанесения первого слоя. Подождите примерно 1 час при 20°C и обработайте уже окрашенную поверхность кистью PV 76 без краски, выполняя перекрестные мазки во всех направлениях и прижимая его к основанию.

Классический эффект со звездочками: Для получения эксклюзивных оттенков со звездочками добавьте к уже колерованной (с использованием или без использования добавки Gold G 100 или Silver G 200) краске Klondike Light добавку Star G 300 в следующих количествах: 0,250 л на 2,5 л краски Klondike Light или 0,100 л на 1 л краски Klondike Light.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием внимательно посмотрите обучающий видеоролик.

Температура нанесения: от +5°C до +35°C.

Хранение: в плотно закрытой банке, в том числе после использования, при температуре выше +10°C и ниже +30°C. **Стабильность:** около 1 года в неиспользованных, плотно закрытых упаковках.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Тщательно перемешать перед использованием. Сразу же после использования следует вымыть инструменты водой с мылом.

Спецификация № SC 00234, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 3

Май 2020 г.